

Bild 1



Bild 2



Bild 3



FIN: WME4504331J313959

Bild 4



Tachostand: 57692 Km

Bild 5



Vorn links: Kotflügel, Hauptscheinwerfer, Front eingekerbt

Bild 6



Bild 7



Fußraum rechts mit Verzugsdellen, Starterbatterie lose

Bild 8



Fahrsitz nach hinten verbogen, Sicherheitsgurt funktionslos

Bild 9



Fahrersitzlehne deformiert, Innenverkleidungen gelöst

Bild 10



Heckbleche und Antriebsaggregate nach vorn geschoben

Bild 11



Heckabschlussblech links und rechts geknickt und gegen den Motor geschoben

Bild 12



Verschiebungen am Hinterwagen rechts

Bild 13



Verdeckriegel hinten rechts abgerissen, Gestänge verbogen

Bild 14



Verdecksituation hinten links, Riegel ohne Funktion

Bild 15



Verbogene Traggelenke, Unterdruckdose gebrochen

Bild 16



Antriebswelle links verschoben



Bild 17



Hinterrad links zu einem Fixpunkt mit Abstand rd. 24 mm

Bild 18



Hinterrad rechts mit Abstand zum Fixpunkt wie links rd. 61 mm

Bild 19



Abgaskrümmer vom Turbolader abgerissen

Bild 20




Querträger gestaucht und geknickt

Bild 21



Bild 22



Diagonalstreben am Unterboden verschoben